

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI SERGIO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaquerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Marco Caprari
Dott. Sebastiano Castorina
Dott. Andrea Lombardo

marco.caprari@engie.com
sebastiano.castorina@engie.com
andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

IMPRESA ESECUTRICE

RECOVER ITALIA SRL
Dott. Ing Ferlenghi
Geom Lombardo

lombardo@recoveritalia.it
ferlenghi@recoveritalia.it

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
Dott Mulas
mellinagottardo@studiorollino.com
mulas@studiorollino.com

Cesano Boscone, 8 febbraio 2022


VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33 , N.35, N.37-39 Milano (MI)

La presente per comunicare che in data 9 febbraio ore 11.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza dell'arch. Baroni (ass DL studio Rustico) e della Committenza, amministratore Filippo Meucci.

È stato effettuato un sopralluogo per l'individuazione degli alberi e vegetazione da rimuovere per consentire la posa del ponteggio

PLANIMETRIA:




CIVICO 35 LATO SUD:

- Presenza di cespugli, alberi a basso fusto, valutare rimozione
- Alberi ad alto fusto non presenti



CIVICO 35 LATO EST:

- N. 1 albero ad alto fusto: valutare rimozione o potatura



CIVICO 35 LATO NORD:

- Alberi / vegetazione non presente



CIVICO 35 LATO OVEST:

- N. 3 alberi alto fusto, valutare rimozione e/o potatura



CIVICO 33 LATO SUD:

- N. 2 alberi angolo sud est, valutare rimozione e/o potatura



CIVICO 33 LATO EST:

- N. 1 alberi alto fusto: valutare potatura o rimozione
- Cespugli, valutare rimozione



CIVICO 33 LATO NORD:

- N. 3 alberi alto fusto, valutare potatura
- cespugli



CIVICO 33 LATO OVEST:

- n. 4 alberi e cespugli, di cui 2 alberi in zona ponteggio valutare rimozione o potatura



**CIVICO 37/39 LATO NORD:
N. 2 alberi basso fusto, valutare rimozione o potatura**



**SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com**

11

**CIVICO 37/39 LATO SUD:
-non presenti alberi in zona ponteggio**




CIVICO 37/39 LATO EST:

- presenti cespugli verso angolo nord est
- non presenti alberi



CIVICO 37/39 LATO OVEST:

- presenza di cespugli, valutare parziale rimozione



Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

