

SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone (MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:[info@ingegnus.com](mailto:info@ingegnus.com)  
[www.ingegnus.com](http://www.ingegnus.com)

1

Spettabili

**COMMITTENTE**

**AMM. MEUCCI FILIPPO**  
VIA SAN MARTINO 11/D  
20122 Milano  
e-mail: [studiofalaguerra@tiscali.it](mailto:studiofalaguerra@tiscali.it)

**GENERAL CONTRACTOR**

**ENGIE SERVIZI S.p.A.**  
Dott.Andrea Lombardo  
Dott. Federico Giannuzzi

[andrea.lombardo@engie.com](mailto:andrea.lombardo@engie.com)  
[federico.giannuzzi@engie.com](mailto:federico.giannuzzi@engie.com)

**PROGETTISTA ED ASSEVERATORE**

**STUDIO ROLLINO**  
Dott. Gottardo Mellina  
[mellinagottardo@studiorollino.com](mailto:mellinagottardo@studiorollino.com)

Cesano Boscone, 14 marzo 2023

**VERBALE DI CANTIERE**

**Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)**

In data 14 marzo 2023 dalle ore 09.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile civico 35, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie) e amministratore avv. Filippo Meucci.

SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone (MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:[info@ingegnus.com](mailto:info@ingegnus.com)  
[www.ingegnus.com](http://www.ingegnus.com)

2

Presenti n. 2 operai che effettuano le pulizie, n. 2 operai che eseguono lavorazioni su parapetti e n. 4 operai che provvedono alle rifiniture (rif. verbale del 10/03).

Si effettua sopralluogo ai piani 5° e 6° al fine di verificare il termine delle opere edili e autorizzare lo smontaggio del ponteggio. Si ricorda che alcuni condizionatori e le opere impiantistiche presenti sui balconi verranno ripristinate in seguito, con accesso dall'interno degli appartamenti.

È stato preparato un campione di tinteggiatura per corrimano metallico e copertina in pietra. L'amministratore sottoporrà le foto del campione alla riunione condominiale prevista il 24/03 per approvazione dei condomini.




SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone (MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:[info@ingegnus.com](mailto:info@ingegnus.com)  
[www.ingegnus.com](http://www.ingegnus.com)


3



6° piano: balcone ovest – da rifinire la parte bassa in corrispondenza dello scasso per alloggio tubazione e sostituire griglia di areazione cucina.




Da terminare la pulizia, compreso alcune macchie e sbavature di colore ove segnalato



5° piano: gli operai stanno eseguendo i ritocchi già segnalati. Da effettuare la pulizia generale, finire di rimuovere macchie di colore, effettuare ripristini di profili e angoli ove segnalato.

È stato eseguito il marcapiano



SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone (MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:[info@ingegnus.com](mailto:info@ingegnus.com)  
[www.ingegnus.com](http://www.ingegnus.com)

5



SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone (MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:[info@ingegnus.com](mailto:info@ingegnus.com)  
[www.ingegnus.com](http://www.ingegnus.com)



Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

